


Nr. 6994-11

Gerade Einschraubverschraubung, schwere Reihe

für Stahlrohre \varnothing außen 8 mm, \varnothing innen 4 mm, mit Schneidring.



CAD



Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	max. Betriebsdruck [bar]	Md max. [Nm]	Gewicht [g]
112714	6994-11	400	40	55

Ausführung:

Nach DIN 3852 Form B durch Dichtkante oder durch Dichtkantenring und Schneidring oder O-Ring.

Hinweis:

Achtung: Kein Teflonband verwenden!


Nr. 6994-12

Winkel-Schwenkverschraubung, schwere Reihe

für Stahlrohre \varnothing außen 8 mm, \varnothing innen 4 mm, mit Schneidring.



CAD



Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	max. Betriebsdruck [bar]	Md max. [Nm]	Gewicht [g]
112961	6994-12	400	40	125

Ausführung:

Nach DIN 3852 Form B durch Dichtkante oder durch Dichtkantenring und Schneidring oder O-Ring.

Hinweis:

Achtung: Kein Teflonband verwenden!


Nr. 6994-13

T-Schwenkverschraubung, schwere Reihe

für Stahlrohre \varnothing außen 8 mm, \varnothing innen 4 mm, mit Schneidring.



CAD



Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	max. Betriebsdruck [bar]	Md max. [Nm]	Gewicht [g]
116418	6994-13	400	40	150

Ausführung:

Nach DIN 3852 Form B durch Dichtkante oder durch Dichtkantenring und Schneidring oder O-Ring.

Hinweis:

Achtung: Kein Teflonband verwenden!


Nr. 6994-14

Gerade Schott-Verschraubung, schwere Reihe

für Stahlrohre \varnothing außen 8 mm, \varnothing innen 4 mm, mit Schneidring.



CAD



Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	max. Betriebsdruck [bar]	Gewicht [g]
131631	6994-14	800	130

Ausführung:

Nach DIN 3852 Form B durch Dichtkante oder durch Dichtkantenring und Schneidring oder O-Ring.

Hinweis:

Achtung: Kein Teflonband verwenden!


Nr. 6994-17

Überwurfmutter mit Schneidring, schwere Reihe

für Stahlrohre \varnothing außen 8 mm, \varnothing innen 4 mm, mit Schneidring.



CAD



Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	max. Betriebsdruck [bar]	Gewicht [g]
184150	6994-17	800	23

Ausführung:

Nach DIN 3852 Form B durch Schneidring.

Hinweis:

Achtung: Kein Teflonband verwenden!