


### Automatische Transport Sicherung

### Automatik transport lock

### Sécurité de transport automatique



- Automatische Verriegelung
- Einfache und robuste Konstruktion
- Absolut betriebssicher
- Kürze Rüst- bzw. Umrüstzeiten

Die automatische Transportsicherung R1025 / R1026 verhindert das ungewollte Öffnen beim Ein- und Ausbau der Spritzgießform sowie beim Transport. Dieses Sicherheitssystem ermöglicht kürzere Rüst- bzw. Umrüstzeiten und gewährleistet höchste Sicherheit durch die automatische Verriegelung der beiden Formhälften.

Beim Einbau des Werkzeugs in die Spritzgießmaschine wird das Öffnen der Form erst möglich, wenn die schließseitige Aufspannplatte fest am Maschinentisch anliegt.

Beim Abspannen werden die Formhälften automatisch verriegelt, sobald die schließseitige Aufspannplatte vom Maschinentisch gelöst wird. Durch die einfache und robuste Konzeption ist die Transportsicherung absolut betriebssicher.

Zur Verriegelung und Sicherung der Spritzgießformen beim Transport und im Werkzeuglager wird der Arretierwinkel zusätzlich umgekehrt eingeschraubt.

- Automatic locking
- Simple and robust construction
- Absolutely reliable in operation
- Short setting-up- and changeover times

The **automatic transport lock R1025 / R1026** avoids the unintentional opening at the mounting- and dismounting of the injection mould as well as at the transport. This safety system allows smaller setting-up- respectively changeover times and guarantees highest security by an automatic locking of both mould halves.

At the mounting of the mould in the injection moulding machine, the opening of the mould will only be possible if the mounting plate on the moving mould half is closely laying at the machine table.

At the dismounting from the moulding machine, the mould halves are automatically locked, as soon as the mounting plate on the moving mould half will be loosened from the machine table. The simple and robust design make the transport lock absolutely reliable in operation.

For the locking of the injection moulds, the locking angle of the injection moulds is additionally screwed the other way round at the transport and at the tool store.

- Verrouillage automatique
- Construction simple et robuste
- Absolument de fonctionnement sûr
- Temps de préparation respectivement temps de rééquipement plus brefs



La sécurité de transport automatique R1025 / R1026 évite l'ouverture non-voulue auprès du montage et du démontage du moule à injection ainsi que pendant le transport. Ce système de sécurité permette des temps de préparations respectivement des temps de rééquipement plus brefs et garanti la sécurité la plus grande par le verrouillage automatique des deux moitiés des moules.

Auprès de l'installation du moule dans la machine de moulage par injection, l'ouverture du moule est seulement possible, quand la plaque de montage à la côté serrure est connectée fermement à la table de machine-outil.


Auprès de l'installation du moule dans la machine de moulage par injection, l'ouverture du moule est seulement possible, quand la plaque de montage à la côté serrure est connectée fermement à la table de machine-outil.

La sécurité de transport est absolument fiable par la construction simple et robuste.

Pour verrouiller les moules d'injection auprès du transport et dans le stock des outils, l'angle d'arrêt est additionnellement vissé inversement.




### Automatische Transport Sicherung



**R1025**

R1025

### Automatik transport lock



### Sécurité de transport automatique



### Montageempfehlungen:

Formen unter 1,5 t min. 1 x R1025  
 Formen von 1,5 t bis 6,0 t min. 2 x R1025  
 Formen über 6,0 t min. 4 x R1025

### Mounting recommendations:

Moulds under 1,500 kg min. 1 x R1025  
 Moulds from 1,500 kg until 6,000 kg min. 2 x R1025  
 Moulds over 6,000 kg min. 4 x R1025


### Recommendations de montage:

Moules sous 1.500 kg min. 1 x R1025  
 Moules de 1.500 kg jusqu'à 6.000 kg min. 2 x R1025  
 Moules sur 60 kN min. 4 x R1025

### Druckbolzen



### Pressure bolt



### Boulon de pression

Druckbolzen bitte separat bestellen  
 Please order the pressure bolt separately  
 Boulon de pression de commander séparément s'il vous plaît

**R1026-**

R1026-L

**L**

125,5

150

300

500

andere Längen auf Anfrage / other lengths on request / d'autres longueurs sur demande




### Montagevarianten


2

### Assembly options


### Variantes de montage



Kanten runden  
round edges  
arrondir des arêtes




Kanten runden  
round edges  
arrondir des arêtes





Einbau versenk  
Assembly counter-sunk  
Montage noyé

nach Bedarf kürzen  
shorten as required  
abréger selon les besoins



Kanten runden  
round edges  
arrondir des arêtes



Einbau aufgesetzt  
Assembly fitted on the mould  
Montage sur le dessus

nach Bedarf kürzen  
shorten as required  
abréger selon les besoins

### Funktion

### Mode of operation

### Function

2

